







Si noti l'inversione tra HHOLD e /HHOLD e tra RHOLD e /RHOLD
Serve a rispettare la specifica CDFR/4578 che vuole su HHOLD e RHOLD un segnale attivo alto



































Studio Associato Eclipse

Via Pieroni, 36
I-56023 Visignano (PI)
tel 050 778060

Title: Line Receivers		
Size: B	Document Number: Inbus.Sch	REV:
Date: December 11, 1998	Sheet 2 of 18	